



دانشکده ها و پژوهشکده های دانشگاه

با سلام

احتراماً، به استحضار میرساند، نظر به مشکل پیش آمده برای دتکتور Secondary Electron (ETD) دستگاه FESEM، تا اطلاع بعدی، تصویربرداری با دستگاه مذکور انجام نمی گیرد و فقط خدماتی از قبیل: Back Scatering (CBS) و EDAX قابل انجام می باشد، لذا خواهشمند است، در خصوص اطلاع رسانی به نحو مقتضی، اقدامات لازم را مبذول فرمائید. شایان ذکر است، پیگیری های لازم برای برطرف شدن کامل مشکل پیش آمده در حال انجام می باشد.

علیرضا نجفی چرمهینی
رییس آزمایشگاه مرکزی